



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовіненскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.11.2022 № 06-11-123/1057

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращения
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта дорожного ремонтно-строительного управления № 156 Коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» (УНП 590265764, акт проверки от 02.11.2022 № 406ПС22144) выявлена опасная продукция:

одежда специальная сигнальная повышенной видимости со световозвращающими элементами I класса защиты: жилет сигнальный R121-I-Y (желтый цвет), жилет сигнальный R121-I-O (оранжевый цвет), изготовитель «NANTONG HONESTY INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD» (Китай), импортер в Республику Беларусь ООО «Сэйфтим» (УНП 193185157, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункта 1 пункта 4.8 статьи 4) по безопасности:

цветовые характеристики фонового материала жилета (цвет желтый) не находятся в диапазоне координат цветности для желтого флуоресцентного цвета;

коэффициент яркости фонового материала для желтого флуоресцентного цвета при требовании не менее 0,76 фактически составил 0,48 для жилета сигнального R121-1-Y (желтый цвет);

коэффициент яркости фонового материала для оранжевого флуоресцентного цвета при требовании не менее 0,4 фактически составил 0,26 для жилета сигнального R121-1-O (оранжевый цвет);

коэффициент световозвращения световозвращающих материалов I класса при значениях угла наблюдения 12° и угла освещения 5° должен быть не менее 250 кд/(люкс·м²), фактически – 0,9 кд/(люкс·м²) для угла поворота $E=0^\circ$ и для угла поворота $E=90^\circ$ для жилета сигнального R121-1-Y (желтый цвет); 1,0 кд/(люкс·м²) для угла поворота $E=0^\circ$ и для угла поворота $E=90^\circ$ для жилета сигнального R121-1-O (оранжевый цвет).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия **EAЭС RU C-CN.ПФ02.В.03195/20** на серийный выпуск одежды специальной сигнальной повышенной видимости, на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, выданным органом по сертификации продукции ООО «ПРОФИТ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 18.12.2020 по 17.12.2025.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДШИСЫВАЕТСЯ:

1. С «23» ноября 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

одежды специальной повышенной видимости с СО элементами класса 1: жилета сигнального R121-1-Y (желтый цвет), жилета сигнального R121-1-O (оранжевый цвет), изготовитель «HANTONG HONESTY INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD», Китай.

2. Прекратить с «23» ноября 2022 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия **EAЭС RU C-CN.ПФ02.В.03195/20**.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): ООО «Сэйфтим» - одежды специальной повышенной видимости с СО элементами класса 1: жилета сигнального R121-1-Y (желтый цвет), жилета сигнального R121-1-O (оранжевый цвет), изготовитель «HANTONG HONESTY INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD», Китай, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «Сэйфтим» - Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 66, gnn_grodno@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать нечерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка