

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

23.06.2022 № 06-11-1231650

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения опасной
продукции, прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Белинкомснаб» (УНП 790485652, акт проверки от 07.06.2022 № 705ПТ2253) выявлена опасная продукция:

изделия швейные торговой марки «PIAZZA ITALIA»: брюки женские артикул 18108 VALERIAXPАWO; артикул 97599 CHINVALEPAS1; артикул 97740 CHEBIGIAFUS1; артикул 43254 CHINVALEPAW1; джинсы мужские артикул 39541 JE843TEL5TUO, изготовитель «Piazza Italia Spa» (Италия, произведено в Бангладеш), импортер в Республику Беларусь частное торговое унитарное предприятие «Белинкомснаб» (г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложение 2) по показателю безопасности «воздухопроницаемость»:

показатель при норме не менее 60 дм³/м²с составил: в брюках женских артикула 18108 VALERIAXPАWO – 25 дм³/м²с; артикула 97599 CHINVALEPAS1 – 23 дм³/м²с; артикула 97740 CHEBIGIAFUS1 – 28 дм³/м²с; артикула 43254 CHINVALEPAW1 – 21 дм³/м²с;

показатель при норме не менее 50 дм³/м²с для изделий из джинсовых тканей составил в джинсах мужских артикула 39541 JE843TEL5TUO – 19 дм³/м²с.

Продукция (брюки женские) сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.50741/21 на серийный выпуск одежды верхней швейной второго слоя для взрослых, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной ООО «МИР ТЕХНОЛОГИЙ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 10.09.2021 по 09.09.2026.

2

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «30» ИЮНЯ 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

изделий швейных торговой марки «PIAZZA ITALIA»: брюк женских артикул 18108 VALERIAXPАWO; артикул 97599 CHINVALEPAS1; артикул 97740 CHEBIGIAFUS1; артикул 43254 CHINVALEPAW1; джинсов мужских артикул 39541 JE843TEL5TUO, изготовитель «Piazza Italia Spa» (Италия, произведено в Бангладеш).

2. Прекратить с «30» ИЮНЯ 2022 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.50741/21.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) частному торговому унитарному предприятию «Белинкомснаб» – изделий швейных торговой

марки «PIAZZA ITALIA»: брюк женских артикул 18108 VALERIAXPАWO; артикул 97599 CHINVALEPAS1; артикул 97740 CHEBIGIAFUS1; артикул 43254 CHINVALEPAW1; джинсов мужских артикул 39541 JE843TEL5TUO, изготовитель «Piazza Italia Spa» (Италия, произведено в Бангладеш), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ**: частному торговому унитарному предприятию «Белинкомснаб» Могилевскую областную инспекцию Госстандарта (212011, Могилев, ул. Гришина, 59Б-1, e-mail: Nadzor_Mogilev@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



А.А.Бурак
(расшифровка)



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

23.06.2022 № 06-11-123/651

ПРЕДВИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения опасной
продукции, прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией
Госстандарта частного торгового - унитарного предприятия
«Белинкомснаб» (УНП 790485652, акт проверки от 07.06.2022
№ 705ПТ2253) выявлена опасная продукция:

изделия швейные товарного знака «MODIS»:

~~блузка женская модель/артикул M221W00472; платье женское
модель/артикул M221W00410, изготовитель «ШАОКСИН ГРЕЙТ
СЕНЧУРИ АППАРЕЛ КО., ЛТД» (Китай);~~

брюки женские из джинсовой ткани модель/артикул M221D00035,
изготовитель «Шаосин Севен Суордс Гармент Ко ЛТД» (Китай).

Импортер вышеуказанной продукции в Республику Беларусь
частное торговое унитарное предприятие «Белинкомснаб» (г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложение 2) по показателю
безопасности «воздухопроницаемость»:

показатель при норме не менее 60 $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ составил: в блузке женской модели/артикула M221W00472 – 37 $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$; в платье женском модели/артикула M221W00410 – 32 $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$;

показатель при норме не менее 50 $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ для изделий из джинсовых тканей составил в брюках женских модели/артикула M221D00035 – 24 $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-СН.АЯ46.В.10311/19 на серийный выпуск одежды верхней второго слоя мужской и женской, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной органом по сертификации «РОСТЕСТ- Москва» Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 29.11.2019 по 28.11.2022;

ЕАЭС N RU Д-СН.АЯ46.В.10440/19 на серийный выпуск одежды верхней второго слоя мужской и женской, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 06.12.2019 по 05.12.2022.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «30» ИЮНЯ 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

изделий швейных товарного знака «MODIS»: блузки женской модели/артикула M221W00472, платья женского модели/артикула M221W00410, изготовитель «ШАОКСИН ГРЕЙТ СЕНЧУРИ АППАРЕЛ КО., ЛТД» (Китай); брюк женских из джинсовой ткани модели/артикула M221D00035, изготовитель «Шаосин Севен Суордс Гармент Ко ЛТД» (Китай).

2. Прекратить с «30» ИЮНЯ 2022 года действие на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-СН.АЯ46.В.10311/19;

ЕАЭС N RU Д-СН.АЯ46.В.10440/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) частному торговому унитарному предприятию «Белинкомснаб» – изделий швейных товарного знака «MODIS»: блузок женских модели/артикула M221W00472; платьев женских модели/артикула M221W00410, изготовитель «ШАОКСИН ГРЕЙТ СЕНЧУРИ АППАРЕЛ КО., ЛТД»

(Китай); брюк женских из джинсовой ткани модели/артикула M221D00035, изготовитель «Шаосин Севен Суордс Гармент Ко ЛТД» (Китай), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** частному торговому унитарному предприятию «Белинкомснаб» Могилевскую областную инспекцию Госстандарта (212011, Могилев, ул. Гришина, 59Б-1, e-mail: Nadzor_Mogilev@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

~~4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам~~ принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



А.А.Бурак
(расшифровка)

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)



Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

23.06.2022 № 06-11-123/652

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения опасной
продукции, прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия,
об изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Белинкомснаб» (УНП 790485652, акт проверки от 07.06.2022 № 705ПТ2253) выявлена опасная продукция торговой марки «PIAZZA ITALIA»:

джинсы детские для мальчика артикул 68045 GFA21B0657JE (дошкольная группа);

свитер детский для мальчика артикул 59233 HRA21B0632M7 (дошкольная группа);

комбинезон детский для девочки артикул 47290 TXP21BA815SW (дошкольная группа).

Изготовитель «Piazza Italia Spa» (Италия, произведено в Бангладеш), импортер в Республику Беларусь частное торговое унитарное предприятие «Белинкомснаб» (г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателям безопасности «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность»:

показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 70 дм³/м²с для изделий из джинсовых тканей составил в джинсах для мальчика артикул 68045 GFA21B0657JE – 11 дм³/м²с;

показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6% для трикотажных изделий составил: в свитере для мальчика артикул 59233 HRA21B0632M7 – 2,9%; в комбинезоне для девочки артикул 47290 TXP21BA815SW – 2,0%.

Продукция (свитер детский) сопровождалась сертификатом соответствия № БАЭС RU С-ИТ.АЯ24.В.00851/21 на серийный выпуск изделий трикотажных верхних второго слоя для детей дошкольной группы, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации продукции и услуг акционерного общества «Кубанский центр сертификации и экспертизы «Кубань-Тест» (Российская Федерация, г. Краснодар), сроком действия с 25.09.2021 по 24.09.2024.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «30» ИЮНЯ 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции торговой марки «PIAZZA ITALIA»:

джинсов детских для мальчика артикул 68045 GFA21B0657JE (дошкольной группы); свитера детского для мальчика артикул 59233 HRA21B0632M7 (дошкольной группы); комбинезона детского для девочки артикул 47290 TXP21BA815SW (дошкольной группы), изготовитель «Piazza Italia Spa» (Италия, произведено в Бангладеш).

2. Прекратить с «30» ИЮНЯ 2022 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия:

БАЭС RU С-ИТ.АЯ24.В.00851/21.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) частному торговому унитарному предприятию «Белинкомснаб» – джинсов детских для мальчика артикула 68045 GFA21B0657JE (дошкольной группы); свитеров детских для мальчика артикула 59233 HRA21B0632M7 (дошкольной группы); комбинезонов детских для девочки артикула 47290 TXP21BA815SW (дошкольной группы), изготовитель «Piazza Italia Spa» (Италия, произведено в Бангладеш), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** частному торговому унитарному предприятию «Белинкомснаб» **Могилевскую областную инспекцию Госстандарта** (212011, Могилев, ул. Гришина, 59Б-1, e-mail: Nadzor_Mogilev@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

~~5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за~~

~~соблюдением технических регламентов:~~

~~при проведении государственного надзора проверять выполнение~~
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



А.А.Бурак

(расшифровка)